
Kc=1.0
Kc=5.0
Kc=10.0
1.5
$\tau_I = 2$
$\Rightarrow \frac{1}{\tau_I} = 0.5$
T


Kc=1.0
Kc=5.0
$\tau_I = 0.5$
$\Rightarrow \frac{1}{\tau_I} = 2$
T


Kc=0.015
Kc=0.02
Kc=1.0
$\tau_I = 0.08$
$\Rightarrow \frac{1}{\tau_I} = 12.5$